

Speak:張志鵬





SCADA 基本觀念

▲ 什麼是SCADA ?

SCADA -全名為『資料採集與監視系統(Supervisory Control And Data Acquisition)』 一般是有<mark>監控程式及資料收集能力</mark>的電腦控制系統

可以用在工業程式、基礎設施或是裝置中

- SCADA指一個可以監控及控制所有裝置的集中式系統,或是在由分散在一個區域(小到一個工廠、 大到一個國家)中許多系統的組合
- 其中大部份的控制是由遠端終端控制系統(RTU)或通訊網路(ex: HTTP協議) 主系統一般只作系統監控層級的控制



LNC

SCADA 基本觀念

▲ SCADA 系統概念

- 1. 資料採集由RTU、PLC或NC等設備控制/採集裝置進行
- 2. 資料上傳至資料庫管理系統進行分類及關聯
- 3. 將數位資料、訊號以視覺化方式呈現在使用者介面







SCADA 基本觀念

- ▲ SCADA系統一般會搭配DCS(分散式控制系統, Distributed Control System)進行實作 一般常見的有(但不限於):
- * HMI(人機介面, Human Machine Interface)
 - → 可顯示程式狀態的裝置、操作者可依此裝置監控及控制設備程式
- * PC(個人電腦, Personal Computer)
 - → 透過使用者介面可進行數據採集、也可送出命令監控程式進行
- * RTU(遠端終端裝置, Remote terminal unit)
 - → 安裝在設備上的感測器、數據採集器,用於收集到的資料以數位訊號上傳給監視系統

- * PLC(可程式化邏輯控制器, Programmable Logic Controller)
 - → 用途廣泛且價廉的設備控制系統,常用於取代或連接上述的RTU
- *通訊網路(含Modbus、HTTP或EtherCAT等)
 - → 提供監視系統、中介層與終端設 備(PC /加工機台)進行資料交換的管道



LNC

SCADA 基本觀念

- ▲人機介面- Human Machine Interface
- 1. 作為使用者與設備、系統進行對話式操作
- 2. 用於顯示設備、系統當前狀態,包含警報/警告顯示、加工狀態
- 3. 通常會包含一套開發軟體,讓開發者修改資料、設定的格式

🔛 QUI-Designer - TP3000 - C:\Users\	jay.juan\Desktop\04. Bionime_華廣生技	は∖華廣視覺相關更新包_2020111	8\SingleDataClientTCP 3	更新包\backup\open_h	– 🗆 ×
檔案(E) 編輯(E) 頁面(P) 專案(R) 工具	(Tools) 說明(H)				
		元件2 元件3 元件4 元件	5 元件6 01 12 <u>S0</u> 2019 1 S1 2019	15 = Q +	.°c 🕢 ≖
CohFrame002 CohButton1 CohButton1 CohDisplayLabel1 CohDisplayLabel2	橫行軸(X)-視覺最小位置	1.23	OFF		
ObFrame002	┃ 橫行軸(X)-視覺最大位置	1.23	1234	AI-1霊敏度設定值	
■ 24 ■性名稱 數值 ▲ 高度 362	引拔軸(Ⅴ)-接近支架位置	1.23	1234	AI-2霊敏度設定值	
記度 800 顔色 0x00D5D6DE	[1	
字型顏色 clBlack 標題			_	清空視覺計數	
相字型 true 字型高度 fh16	▲I-1停用	1234		▲1視覺-良品數	1234
自訂字型高度 16 註釋	▲I-2停用	1234	_	▲1視覺-不良品數	1234
預先建立 true 更新的狀態 usShowing					
禄上說明	4				
滑鼠 74,194 名稱 QohFrame	e002	位置	寬高 800x362	大参	

* LNC QUI-Designer 開發介面



* SCADA人機介面範例



SCADA 基本觀念

▲ PC- Personal Computer

- 1. 遠端監控設備、系統狀態
- 2. 連接伺服器提取需求資訊
- 3. 上傳資料至伺服器

	LNC Enable intelligent machines		≡		生產監控	空系統		4	SysAdmin
P	機台	~	工單清單	⑦ 資料篩選	╋ 新増工單		最後	更新時間: 202	1-10-04 10:47:07
	警報	~	工單編號	ŧ	工單名稱	客戶編號	工單狀態	訂單建立日	計畫開工日
Ē	工單	^	LNC-2021091	01700	雙工序櫥櫃門雕刻	SERVICE-137	已取消	2021-09-14	2021-09-10
	工單清單 新博工單		LNC-2021091	40820 數位相	隼槽機餐桌椅樣條榫加]	E SERVICE-005	己完工	2021-09-14	2021-09-14
 ~ *	統計圖表	•	LNC-2021091	41430	茶几板材側孔打孔	SERVICE-083	異常	2021-09-14	2021-09-14
	於日 四 农 奈島比較	~	LNC-2021090	21345 拼	接木門飾板削銑加工	SERVICE-357	生產中	2021-09-14	2021-08-19
"	超美下載		LNC-2021100	20730 全自動	封邊機上下櫃塑合板封	邊 SERVICE-009	尚未開始	2021-09-14	2021-10-02
	刊化化工工具		<						>





寶元數控工業4.0解決方案





LNC SCADA Solution













SCADA-目標功能



LNC



LNC SCADA 連線架構





LNC SCADA 公規版本

AR 1995 250 AD AR 1995 250 AD AR 1996 250 AD AR 1996 250 AD AR 1995 250 AD AR 1995 250 AD AR 1995 250 AD AR 1995 250 AD

十二項基礎功能

LNC					生產監控系統			💁 🛓 tyvaknin
	4	機台狀態 〇 20000						
1088			BADE	Herse	用台名稱	8788	NIKK	-
						1000		(MARK)
						(APR)		(RANK)
						DARK)		(100)
M REALLS						ARK.		
						and a		(ARC)
						(ARK)		(ART)
• MSHE						IN THE OWNER		
						DARK)		2244
						CANEL OF COMPANY		(1000)
						(KEW)		DOM: N

機台總覽

	LN®	_	-			£	產監控系統					💁 🛓 tyrndrif
•			工業清單 〇 xtine									
•	24	1	2758	IVAN	#FSH	1988	11881 <u>0</u> 8	HENIIG	PERIO	REALS	-	87
•	ΤΨ					(HARR)						011
	TANA					-						
140	-					(8.8+1)						0.11
												011
						(RANK)						0.11
•	#48%											
۰						Read						011
												10 - 1 17



機台保養

工單清單



NC				生產監控系統		🌯 🔹 tystein
		使用者管理 + mean				
		****	****	后被亚人称用	84#8	85
AB2 -						
844.8	1					×** 235
08118						Z == [2 == 1
414.9						

使用者管理

產量比較



LNC LINE/Email通知設定



加工程式

ECRAMP 2010/10/15/200 2010/10/15/200 2010/10/15/200 2010/10/15/200 2010/10/15/200 2010/10/15/200 2010/10/15/200 2010/10/15/200 2010/10/15/200 2010/10/15/200 2010/10/15/200

	LNC	-	生產監護	至系統	🌯 🛓 yundaria
		報表下載			
	9688 9688				
	11145 1946		N R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	48.95	55
	5024		Mina Karala	*888	
			1000 - 1000 1000 - 1000	+441	
	1998				124
	REFERE		NINGS - DAR	+551	1 11
	R 10:542		n trije u - neu	6.84A	1 78 Aller 2 * 144
2	國政下和				

報表輸出



	LNC		-			生產監控系統			🍕 🛓 iyonatara
•			機台參数 Q merre						
▲			B EP	Real	R ea n	mersa	■台名第	*****	815
8									× 84
ы									× #1
8								24.047	2 = 1
٠									× =1
									× 84
									× 84
	DIRECTION OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	.							× 14
	6.002								2 41
									2.65
									× 44

機台參數設定

A B			D	F	G	H	1		
	AccLog	in (使用	月者登入/登出)						
欄位名稱	欄位說明	双磁		必要關位					
Mode	本次護用的功能模式 101:登入 111:使用者登入狀態確認 121:登出	字串	v	Ÿ					
U_Acc	使用者縣藏	字串	"Account"	"登入" 為必須					
U_Pwd	使用者密碼	字串	"Password"	"查入" 系必须					H
L_Token	登入Token	字串	"la2b3c4d"	"狀態"、"登出"為必須					
L_Time	至入時間	字串	"2020/01/01 00:00:00"	"钛糙"、"登出" 施必須					
{ "Mode"/"0" "U_Acc"?"account", "U_Ped"?"passwood" }		{ "Mod "L_Tc "L_Ti }	e"/2", iken"/"1a2b3o4d", me"/"2020/01.01.00:00:00"					l	
	Response								
欄位名稱	欄位說明	至低	76 M	必要欄位					
RC	錯誤原因說明	字串	"Database is unavailable!"	Y					
Reght	個備結果 0:成功 1:失敗 2:玄無使用者株能 3:益米皆入	敷値	0	TRANS & And Transmission of A Physics					ļ

WebAPI





INC Inside intelligent machines	≡			生產監控系統			5 SysAdmin			•
機台 ^	機台狀態 Ō 資料篩選						最後更新時間: 2021-06-28 10:39:01	1.税	幾台總寬	
機台保養	機台廠區	機台產線	機台工作站	機台名稱	運行狀態	加工程式	保養狀態			
加工程式				New Machine	末連線	O6	末政用	85 <u>-</u> +44		
警報 >				New Machine	未建線	O6	未政用	● 網不	台畠刖建仃祆態	、休食水悲、
⊤單 ~	123	展間	展示牆	SEO245	未連線	fvfas.pdd	未政用			
— ·	Aa	1號線	工作站	М2	末連線	adae85855.pdd	急需	加丁程司	七名稱等資訊。	
統計画衣 ╰	A廠	1號線	工作站	PV=nRT	未連線	STACK.pdd	末政用	// / >		
報表下載	A廠		加工區	LATHE-VM	未連線		未政用			
基本設定 ~	B廠	1號線	工作站	M1	未迹線	sample.pdd	急需			
系統設定 🗠	CtOS	Tesla-2	傳軸盤加工	LNC	≡		生產	監控 系统		6 SysAdmin
	Lab	A1	實驗中心	Enable intelligent machines						
	Lab	A2	實驗中心		歷史警報 Q 進階搜尋					
				▲ 警報 ^	機台廠區	機台產沒	楼台丁作站	機会之脈	登銀時間	警報描述
				即時警報		VM	TestArea	Postman	2021-03-22 11:17:03	昌報加加加
				歴史警報	Aŵ		加工區	LATHE-VM	2021-03-22 12:03:14	觸發急停開關
				■ 工単 ~	Aæ		加工區	LATHE-VM	2021-03-11 17:19:11	Unknown Alarm
				▶ ▲ 統計圖表 →	A廠		加工區	LATHE-VM	2021-03-11 17:17:11	Unknown Alarm
				▲ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	A廠		加工區	LATHE-VM	2021-03-11 17:14:11	Unknown Alarm
				A 甘大机会	A廠		加工區	LATHE-VM	2021-03-11 17:03:11	Unknown Alarm
) Elu	キ/麻中雪	<u> </u>			A廠		加工區	LATHE-VM	2021-03-11 16:23:11	Unknown Alarm
ИР Н				✿ 系統設定 ~	A廠		加工區	LATHE-VM	2021-03-11 14:33:11	Unknown Alarm
					A廠		加工區	LATHE-VM	2021-03-11 13:52:11	Unknown Alarm
見て 二	繊ム式応口		⋥┌┼┐街女共□;≐□			3線1	啦啦啦	YES123	2021-03-05 15:58:50	刷一排666666
級小	废百蚁敝回	四川时/岱	企工言和計							毎買筆数: 10 ▼ 1-10/91 < < >>
息。										

LNC



	achines	=				生產監控系統			<u>6</u>	💄 SysAdmin		1414 / 2	/□ ≒=			
➡ 機台	^	機台保養	⑦ 資料篩選						最後更新時間: 2021-06	-28 10:39:51	່ 3.	機台	保袞			
機台保養				保養狀態												
加工程式		項次	保養項目	保養週期(天)	保養狀態	預約保養時間	最後保養時間	啟用狀態	操作		 顯示 	- 機台賞	會前各約	田項保着		以及
▲ 警報			馬達定期清理		未啟用		2020-10-29 16:43:45	▓ 停用中	🏖 預約 🗸 完成							
目 工単			定期清理			2021-01-19 16:15:33	2020-10-29 16:43:46	♥ 啟用中	20 預約 🗸 完成		保着	豚程言	己稳。			
▶ 統計圖	表 ~		清理油泵		未啟用		2020-10-14 15:37:56	❣ 停用中	🎝 預約 🗸 完成			<i>х I</i> IE IIE н				
者 報表下	戓		油泵换油		未啟用		2020-11-03 10:34:28	▼ 停用中	🏖 預約 🗸 完成							
✿ 基本設置	ž ~		潤滑螺桿	30	预約	2021-07-25 15:32:31		₩ 啟用中	🛃 預約 🗸 完成							
✿ 系統設	ŧ ~		清理油泵		未啟用	LNC	2021_01_12_11-16-26 ≡	N @Rn	0. 884h . 2 chat	4	`					5 SvsAdmin
			油泵换油		念斋	2021-01-20 1 Enable intelligent machines				-	上生血上水剂					
			馬達定期清理		急需	2021-01-03 1 🖵 機谷 🛛 🗡	工單清單 Ō 窗料篩選	╋ 新増工單							最後更新時間	: 2021-06-28 10:41:38
			定期清理		未啟用	▲ 警報 ~	工單編號	工單名稱	客戶編號	工單狀態	訂單建立日	計畫開工日	計畫完工日	實際開工日	實際完工日	操作
		10	表面清潔		急需	2021-02-101 🖹 工單 🔨	TEST20201022-2	TEST20201022-2	TEST	尚未開始	2020-10-22	2020-10-01	2020-10-31	2020-10-03	2020-10-15	◎ 查看
						工單清單	TEST20201022-8	TEST20201022-8		開置	2020-10-22	2020-10-01	2020-10-31			◎ 查看
						→	TEST20201023-1	工單名稱1	test	生產中	2020-10-23	2020-10-02	2020-10-31			◎ 查看
						Tort of to 为 <u></u>	TEST-OH	CABINET_DESIGN	LUCKY77777		2020-11-04	2020-11-06	2020-11-16			◎ 查看
	-						202001260001	木板40片	a0000001	尚未開始	2021-01-26	2021-01-01	2021-01-31			◎ 查看
	4.	算	這清單			♥ 基本設定 ▼	158686	123	26586		2021-03-17	2021-03-18	2021-03-26			◎ 查看
						◆ 系統設定 ~	2325dada	工單測試1	25971EE	尚未開始	2021-03-25	2021-03-26	2021-03-31			◎ 查看
																每頁筆數: 10 👻 1-7/7
•	顯亓	、各工	單編號	、名稱、	客戶、	狀										
	態與	與時程	,並可刻	進行新增	¦編輯。											

LNC



Enable intelligent machines	=	4	產監控系統		🥠 🛓 SysAdmin	
□ 機台 ^	加工程式 Õ 資料篩選 ▲上傳加工程式 ▲下載加工程式				最後更新時間: 2021-06-28 10:40:07	(5.加上程式)
機台狀態	加工紀錄			上傳下載紀鋒		
加工程式	權公之派	加丁程式名稱	加丁龙费陆周	加丁團始時間	加丁字成時間	
▲ 警報 ~	A廠-1號線-工作站-M2	sample.pdd	26:49:20	2021/01/25 13:01:30	2021/01/26 15:50:50	• 回操作上傳與卜載控制器端的加上
L □ 工單 ~	A廠-1號線-工作站-M2	adae85855.pdd	26:49:20	2021/01/25 13:01:30	2021/01/26 15:50:50	
	虛擬廠-虛擬線1-抛光-NC052	adae85855.pdd	26:49:20	2021/01/25 13:01:30	2021/01/26 15:50:50	程式, 並檢視上傳下載歷程記錄。
▲ 統計圖表 ×	遠雄6F-3線1-啦啦啦-YES123	adae85855.pdd	26:49:20	2021/01/25 13:01:30	2021/01/26 15:50:50	
嶜 報表下載	B巖-1號線-工作站-M1	sample.pdd	25:49:20	2021/01/25 11:01:30	2021/01/26 12:50:50	
✿ 基本設定 ~	A廠-1號線-工作站-M2	sample.pdd	25:49:20	2021/01/25 11:01:30	2021/01/26 12:50:50	
✿ 系統設定 ~	B廠-1號線-工作站-M1	sample.pdd		2021/01/25 00:21:20	2021/01/2010-24-E0	SEP 地 2 は
	B廠-1號線-工作站-M1	peind.pdd	Enable intelligent machines		王 <i>隆</i>	
	A廠-1號線-工作站-PV=nRT	adde.pdd	□ ^{機台} → 產量	冒比較 Q _{進階複尋}		
	A廠-1號線-工作站-PV=nRT	STACK.pdd	▲ 警報 ~			
					機台 時產量(-争-B廠-1號線-工作站-M1 -争-A廠-1	(2020-04-01 ~ 2021-06-28 23:59:59) 翌館_Inth-M2 ◆ Lab-A1:雪糖中心-Robot02 ◆ 123-层間 展示電-SEO245
				產型)		/
			└── 統計圖表 ^			
			產量比較			
			▲ 報表下載 40,000			
			✿ 基本設定 ~			
C	玄目LL th		30000 ✿ 系统設定 ~			
6.	産重 冗 戦 📃 📃		20,000			
			10.000			
			10,000			
●	~ 選擇的機台戓加工項	日 富 十	0 2020/09	a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a	2020/12/08 11:00:00	
シスト		$\mu / \pm \pm J / $				
んち 「西	1 米司进行タクキタ	ᅚᅎᄔᄔᆂᅕ				
級庫	山,业リ廷仃多台以多	坝���蚁。				



LNC Enable intelligent machines	= 生產	誈監控 系統		5ysAdmin	
〕 機台 → 警報 →	報表下載				7.報表輸出
〕工單 ~	統計日期(起): 2021-06-01	統計日期(迄)			
▲ 統計圖表 ~	報表名稱		報表類型 差	₹作	• 可選擇起訖時間 · 輸出機台產量(時/
報表下載	機台產量 - 月產量		糸統報表	۲ #	
▶ 基本設定 ~	機台產量 - 日產量		系統報表	下藏	日/月)或加丄填目產量(時/日/月)報表。
≱ 系統設定 ~	機台產量 - 時產量		系統報表	新	
	加工项目產量-月產量		系統報表	下藏	
	加工项目產量 - 日產量		系統報表 	大	4m 4. /+
	加工項目產量 - 時產量	Enable Intelligent machines	=	生産監	控系統 🥄 🔁 SysAdmin
		□ 機台 ~	通知設定		
		▲ 警報 ~	Line		Email
		■ 工單 ~			
		▲ 統計圖表 ~	即時警報通知		
_		松 報表下載	Line Token : sqCw03qTZJAKTQCK1UGYa5n1lbAFmqm2EGK13qtVVDh		
		✿ 基本設定 ~			
		✿ 系統設定 ^	當日產量通知		
0		一般設定	政用狀態: ●● 停用		
ð. Ll	NE/Email 通知設定	使用者管理	Line Token :		
		通知設定	通知時間: 08:00		
、可能	宁IINE/Email即咭堃龆诵知鸱				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
עם נייי					
當F]產量涌知。				
		172.23.10.146:8080/system_settings/notii	Afration		
		172 23 10 146 8080/system_settings/noti			



Enable Intelligent machines	≡		生產監控系統			SysAdmin		
□ 機台 ~	品項料號 Q 進階搜尋 + 新增品項料號					9.品坝	貝料號管 り	里。
▲ 警報 ~	品項料號	品項名稱	品項類型		操作			
「二単う」	121	頂板	半成品		▶ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			K王 开 山
✓ 統計圖表 ~	122	側板	半成品			• り設定は		<u>現</u> 二。
🖥 報表下載	123	底板	半成品					
✿ 基本設定 ^	124	木板	原料		▶ 編輯			
機台參數	Cabinet	超級螺旋欄	成品		▶ 採租 盲 副除			
機台保養項目	Table	螺旋桌	成品		▶ 新田 ■ ● ●			
加工程式與品項				=		ᠳਗ਼₽₩ 10 ▼ 14/6 生產監控系統		6 💁 🚊 SysAdmin
♥ 永純政化 ▼				使用者管理 + 新增帳號				
				使用者帳號	使用者暱稱	最後登入時間	啟用狀態	操作
			「二単二単一」	admin	SysAdmin	2021-06-18 17:33:24	⊘ 啟用	▶ 編輯 ● 空間
			└── 統計圖表	guest	Normal User	2021-02-05 15:52:38	⊘ 啟用	▶ 編輯 ● 土 伊用
			者 報表下載	heidi	Heidi	2021-06-03 13:57:01	⊘ 啟用	
			✿ 基本設定 ~	test	test		◎ 停用	
			✿ 系統設定 ^	test	test		⊗ 停用	
′ 10 í	审田者管理		一般設定	test2	test123	2020-12-21 15:17:59	❷ 啟用	▶ 重報 ● 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
±0.1			使用者管理	test	test		⊗ 停用	▲ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				test4	test123	2020-12-21 16:17:50	⊗ 停用	▶ 新聞 1 日本 10月
● 顯示	使用者最後登入	、時間,並可設	,	test4	test54321	2020-12-22 15:30:39	⊘ 啟用	
1023.1				test	test		◎ 停用	
定使	可用者名稱、密码	馬、頁面權限。						毎月19日 10 ← 1-6/6



▲ 警報 □ 工単 □ 本計 ■ 本計

•

SCADA-標準功能頁面

) nt machines	≡		生	產監控系統				5ysAdmin				
	機台參數 Q 進階搜尋									.機台鉁數詞	设定	
	機台IP	機台廠區	機台產線	機台工作站	機台名稱	控制器類型		操作				
	192.168.10.0				New Machine	IFC-F AN UC		▶ 編輯		コシンである	立 文伯	
表 ~	192.168.10.0				New Machine	IFC-FANUC		✓ 适報	• L	り	「」、匡叔、	上TFúh、
載	196.168.10.20	123	展問	展示牆	SEO245	滑軌機械手		▶ 編輯				
淀 ^		A廠	1號線	工作站	М2	滑軌機械手		▶ 編輯	1	占棋等參數。		
数	192.168.1.1	A廠	1號線	工作站	PV=nRT	滑軌機械手		▶ 編輯				
養項目	172.23.10.152	A廠		加工區	LATHE-VM	車床		▶ 編輯				
諕		B廠	1號線	<i>U</i> AF		300 ±1.446 təf =⊄		A 4623				
式與品項	196,168,25,81	CtOS	Tesla-2	·····································	A	B	C .ogin (使用	D 【者登入/登出)		E	F G H	
淀 ~	172 123 10 101	Lab	A1	2	Request	1		Method		POST		
	100100.000	Lab	A1		名稱 構 オンジョーの作品は	罰位說明 賞 ♪	型態	範例		必要欄位		
	190.108.0.20	Lad	AZ	<u><u></u></u>	本次嗣用10950ml1 Mode "0":登入	天上\	今由	"0"		v		(III)
					Mode "1":使用者登入;	狀態確認	子中	0		I		
				5	U Acc 使用者帳號		字串	"Account	t"			
				6	U_Pwd 使用者密碼		字串	"Password	d''	*登入" 為必須		
				7	L Token 登入Token		字串	"1a2b3c4	d"	"狀態","登出" 為必須		
				8	L_Time 登入時間		字串	"2020/01/01 00	:00:00"	"狀態","登出" 為必須		
12.	. WebAPI			{ "Mode": "U_Acc" "U_Pwd 9 }	'0" :"account", :"password"		{ "Mode "L_To "L_Tir }	s":"2", .ken":"1a2b3c4d", me":"2020/01/01 00:00):00"			
		0.02		10	Kespons	e E David Het	797.610	Format		JSON		
			Y코는 파고 드것 가지			氟仪說明	型 <u>態</u>	110		必要懶位		
笾媗	WebAPI迪計门	肠蕺믜	使 取 頁科				子甲	Database is una	Vallable!	Ĭ		
軍內]資料。				四傳結末 0:成功 ReqInt -1:失敗 -2:查無使用者帷 -3:尚未登入	zut Xan SCADA Accadmin /SCAI	數值	0	achStatus /MA	CHINE MacDran Trans / MB 1		
				13 13 13	□問得結系 0:成次 2:查無使用者和 -2:查無使用者和 -3:尚未登入	SCADA-Accadamin (SCA)	製火 査 DA-AccFuncLi	0 MACHINE-UploadM	achStatus MA	CHINE-MacProg Trans MER 4		

客戶案例-透過WebAPI二次開發

EL HJ H	ART 10								NE			
备注	42	制令单号	料号	累计产量 18754	更新时间 2020/1/2 15:48:54	稼动率 ⁴³⁵	验证量	不良 0	重置	自动车	IFC编号 84	1
	43			13256	2020/1/2 15:48:35	91%	10253	0	计数重置	自动车	85	
	44			13618	2020/1/2 15:48:50	89%	7408	0	计数重置	自动车	86	
	45			9629	2020/1/2 15:48:58	92%	5651	0	计数重置	自动车	87	
	46			13806	2020/1/2 15:48:47	94%	9077	0	计数重置	自动车	88	
	47			13787	2020/1/2 15:48:43	54%	7495	0	计数重置	自动车	89	
待料	48			53	2020/1/2 15:44:20	0%	49	0	计数 重置	自动车	90	
	49			9282	2020/1/2 15:48:04	18%	5158	0	计数 重置	自动车	91	
	50			10010	2020/1/2 15:48:30	94%	5810	0	计数重置	自动车	92	
	51			10446	2020/1/2 15:48:42	94%	6273	0	计数重置	自动车	93	
	52			4816	2020/1/2 15:48:59	95%	3471		计数 重置	自动车	26	
	53			2825	2020/1/2 15:47:50	95%	1606	0	计数 重置	自动车	27	
	54			4048	2020/1/2 15:48:56	95%	2598		计数 重置	自动车	28	
	55			8157	2020/1/2 15:48:43	94%	5706		计数 重置	自动车	29	
	56			4752	2020/1/2 15:46:46	94%	2967		计数 重置	自动车	30	
	57			5842	2020/1/2 15:48:45	84%	3700		计数 重置	自动车	31	
待料	58			8903	2020/1/2 15:44:43	0%	4562		计数重置	自动车	32	
	59			3804	2020/1/2 15:47:54	94%	2271		计数 重置	自动车	33	
	60			3812	2020/1/2 15:48:52	29%	1588	0	计数 重置	自动车	34	

	90		生	產報表	-	1291	0			
項目	時間(分)	百分比(%)	累積百分比(%)	3030-1-5 12:44:43		待機	狀態分	布圖	0.04	
停滯	843	71.8	71.6	1,000 -						
模具間隔	212	18.2	89.9							
缺料	62	5.3	94.9	800 -	-					
換模	29	2.5	97.1	-						
整理整頓	23	2.0	99.8	600 -						
休息	18	1.6	0.0	-						
材料不良	4	0.4	0.1	400 -						
模具不良	4	0.4	0.2	-						
合計	2	0.2		200 -						
				-						
				0						
				停滯	模具間隔	缺料	換模	整理整頓	休息	材料不良 模具不良





透過LNC SCADA提供的WebAPI通訊界面,

供客戶進行二次開發專屬的監控與統計介面。



LNC SCADA

			生產監控系統			11:34 (lfi					이 수 희 뚫 날 매 매 (<u>1</u>					
□ 機台 ~ 一般設定						=		生產	と 監控系	統	<u></u> _						
▲ 警報 · 使用介面					\sim	12	3 F	展間	展示牆	SEO245	未連線 fv	f	Ø				
└── 統計圖表 ~			日 國政股票			A,	敲 1	號線	工作站	M2	未連線 adae	E 🔰					
 ▲ 基本設定 ▲ 基本設定 	=		生产监控系统			A.	敲 1	9 #	11	:36 0fi			Q 4)	*석뚢상비키(田)			
◆ 系統設定 ▲ 警报 ◆	一般设定						廠		=		生產監控	系統		6			
一般設定 使用者管理 目 工单 ~	使用介面	本中文				_				TEST20201022-2	TEST20201022-2	TEST	尚未開始	2020-10-:			
^{通知設定} № 统计图表 ~		_	■ 構築設定				¥.			TEST20201022-8	TEST20201022-8	TEST	間置	2020-10-:	Ð		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LNC	=	Production Monito	oring System						TEST20201023-1	工單名稱1	test	生產中	2020-10-:			
	D Machine ~	General Setting								TEST-OH	CABINET_D'		11:35 Øfi			이송 #8 월 송매리(
一般设定 ▲ 使用者管理 □	Alarm ~	- User Interface					1						=	生產監控	坚系統	<u></u>	
回 通知设定 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Chart ~	Language: English											щ	44 咕忞景 (2010-08-	01 - 2021-06-28	22.50.50)	
使用者管理 通知设定 语	Report Download			Save							CABINET		1054 -●- / 產量 _{●- 3}	(2017-00- A廠-1號線-工作站-M2 -● A廠-1號線 書様-VM-TestArea-Postman		2 3.39.39) 地工區-LATHE-VM	•
- 8/8/2 O	Basic Setting ~													Λ		✓◆◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
中 1989年	General												2020/10/19 14:00:	00 2020/12/01 17:00:00 20	20/12/02 03:00:00 2020/12	18 14:00:00	
	Account Notification																-
	Notification													_	_	_	
		1-+-					14 :	₹₩.	9- 1- 9								
多 語	杀支	狩					多	劉	表]	直							
					_	T左	千尨	₩ /\	ᄃᆂ	上朝	毛白東	<u></u> 汝 咨	ŧ≡́∏				
預設支援	繁體中	文、簡體「	中文、英文。			י_דד, ו	עו ב	x/ -	T- 1/X	、 崔允	乍びゴ	E貝	ΠIV				

LNC



LNC SCADA 客製化案例





LNC SCADA 客戶案例-射出機各模生產資料

LNC Enable intellig	pent machines			Sensor					LNC Technology Cloud System				
Maintenance	Produc	t /	Alarm	Mold Nu	m. 🤤	Sensor	Information			Retur	m		
Name: M1 / IP: 1	192.168.12.101				10	1 15		1 10					
spc_20191203 csv spc_20191204.csv spc_20191205.csv	2 取樣項目 3 4 2 3 5 3 6	1)>卻時間 1.99 1.99 1.99	2 射出最前前 0.00 0.00 0.00	3 端位置 射出 0.0 0.0 0.0	4起 計 (1) (1) (1)	4 射出開始位置 165.94 165.94 165.94	5 1 9 轉保壓位置 0.00 0.00 0.00	6 射出時間 1.18 1.18 1.18	7 射出全程時間 1.18 1.18 1.18	ん 射出最高壓力 74 74 74	9 5 0 0 0		
-M1	< >	<	_	_			_				~		
	ent machines		-	Ir	for	mati	on		LNC Clou	Technolo ud Syste	ogy e m		
Left Enable intellig Maintenance	ent machines Product	<	Alarm	Ir Mold Nu	ifor	mati Sensor I	ON	Ę	LNC Clou	Technolo ud Syste	gy e m		
Ltt Enable intellig Maintenance Name: M1 / IP: 1	ent machines Product 92.168.12.101	<	Alarm	Ir Mold Nu	nfor	mati Sensor	ON	Ę	LNC Clou	Technolo ud Syste	e gy e m		
Maintenance Name: M1 / IP: 1	ent machines Product 92.168.12.101 Mode :	<	Alarm nual	Ir Mold Nu P	n for m. 9	mati Sensor I emain :	ON nformation 0.0 Sec	Ę	LNC Clou	Technolo ud Syste	gy e m		
Maintenance Name: M1 / JP: 1	ent machines Product 92.168.12.101 Mode : Mold Num. :	: A Mar	Alarm nual	Ir Mold Nu	m. s rod. Time R Cycle	matic Sensor emain : 2 Time :	ON nformation 0.0 Sec 0.0 Sec	Ę	LNC Clou	Technolo ud Syste	egy em		
Maintenance Name: M1 / IP: 1	Product 92.168.12.101 Mode : Mold Num. : Request Qty. :	: A Mar	Alarm nual	Ir Mold Nu	n.	matic Sensor emain : 2 Time : 2 Time :	ON nformation 0.0 Sec 0.0 Sec 1.2 Sec	ŝ	LNC Clou	Technolo ud Syste	gy e m		
Maintenance Name: M1 / IP: 1 PD F	Product Product 92.168.12.101 Mode : Mold Num. : Request Qty. : proach Qty. :	< /	Alarm nual 00	Ir Mold Nu P	n for m. S rod. Time R Cycle Last Cycle Good	matic Sensor emain : 2 Time : 2 Time : 1 Prod. :	ON nformation 0.0 Sec 0.0 Sec 1.2 Sec 103	£	LNC Clou	Technolo ad Syste	n m		
Maintenance Name: M1 / IP: 1 PD F	A set of the set of	< : A Mar 10 103 _1	Alarm nual 00 .0%	Ir Mold Nu P	m. 9 m. 9 rod. Time R Cycle Last Cycle Good NG	matic Sensor 1 emain : 2 Time : 2 Time : 1 Prod. : 1 Prod. :	ON nformation 0.0 Sec 0.0 Sec 1.2 Sec 103 0	*	LNC Cloc	Technolo Jd Syste	n m		
Maintenance Name: M1 / JP: 1 PD F PD Ap	A set of the set of	< Mar 10 103 1 246.	Alarm nual 00 .0% 0 8 Hr	Ir Mold Nu	m. S rod. Time R Cycle Good NG Total	matic	ON nformation 0.0 Sec 0.0 Sec 1.2 Sec 103 0 2		LNC Cloc	Technolo a d Syste	gy e m		
Maintenance Name: M1 / IP: 1 PD F PD Ap Total Cont Total Mot	A set of the set of	< A Mar 10 103 1 246. 228.	Alarm nual 00 .0% 0 8 Hr 0 Hr	Ir Mold Nu	m. S m. S rod. Time R Cycle Last Cycle Good NG Total Total	matic Sensor emain : e Time : e Time : Prod. : Shots : al KWh :	ON nformation 0.0 Sec 0.0 Sec 1.2 Sec 103 0 2 0.0		LNC Cloc	Technolo ud Syste	gy em		



2

■ 即時回饋各項射出機專用參數 使用寶元提供的簡易取樣工具 · 擷取正 常以及有瑕疵的樣本



LNC SCADA 客戶案例-整合AI判斷顯示

LNC





■ **取得大量照片** 照片越接近生產現場實況,準

確率會越高

2

■ **擷取正常/瑕疵樣本** 使用寶元提供的簡易取樣工具 · 擷取正常以及有瑕疵的樣本



■ 訓練/機械學習 交由寶元訓練:,針對樣本深入分 析,設計適合客戶的AI模組



■ **模組導入** 訓練完的模組即可導入到寶元 的AI2000,開始檢測應用







LNC

LNC SCADA Line/Mail通知設定

LNC SCADA Line通知設定

Step1. 將LINE Notify官方帳號加入好友,於LINE應用程式內依序點 選「加入好友」>「ID/電話號碼」後,輸「@linenotify」 並進行搜尋。

搜尋好友	×
✓ 用戶ID ○ 電話號碼	
Q @linenotify	×

Step2. 進入網頁https://notify-bot.line.me/my/ (需登入line), 點 擊 "發行權杖"

發行存取權杖(開發人員用)

若使用個人存取權杖,不須登錄網站服務,即可設定通知。

LNO

發行權杖 LINE Notify API Document

LINE Notify Connect Everything

已加入好友

LNC SCADA Line通知設定

LNC

X 請填寫權杖名稱(將於傳送提醒時顯示) QQ 請選擇您要接收通知的聊天室。 O Search by group name 透過1對1聊天接收LINE Notify的通知 11月TMTS台中工具機展 2017 TAIROS 2019 TIMTOS工具機展 -8月TAIROS継哭人展

發行權杖

※若公開個人存取權杖, 第三者將能取得您所連動的聊天室名稱及個人資料上 的姓名。

LNC SCADA Line通知設定

LNC

Step4. 把"LINE Notify"加入接收通知聊天室後便可以透過此聊天 室接收機台的警報發生時間以及狀況內容。

< #Robo	t Job(10)		ପ୍	Ċ	Ξ
	Today	0			
!! Somphop ตั้น 余	2:28 Pl 世偉 invited LINE Notif before cha	M y to the group. tting.	Wait fo	or them	to join
	2:28 PI LINE Notify joined	M d the group.			
LINE Notify					
LNC-N Weldin 新在中	AES: ng robots B機台到 5問・2022 4 21 1	發生警報			
設生時	g容:Weld collisi	on			
			2:29 P	М	
>				6	Ŷ

LNC SCADA Mail通知設定

選擇Email後輸入欲接收的信箱參數後,亦可接收所有觸發警報的訊息以及任何會觸發通 知之功能,也可透過下方的通知啟用來過濾通知訊息。

通知設定			
			Email
寄信參數			
SMTP :	mailapp.Inc.com.tw	Port :	
信箱帳號:	LNC	信箱密碼 :	28420209
寄件者地址:	Lnc@lnc.com.tw		
即時警報通知			
啟用狀態:	●〕 停用		
收件者	test@inc.com.tw		
副本:	test2@Inc.com.tw;test3@Inc.com.tw		
當日產量通知			
啟用狀態:	●》 停用		
收件者	test4@Inc.com.tw;test5@Inc.com.tw		
副本:	test6@lnc.com.tw;test7@lnc.com.tw		
通知時間:	08:00		

LNC

Smart Machine Box(IFC)

現實世界-難解的問題

LNC

感測器整合(Option)

LNC

SVI-1000

振動感測器 SVI1000/SVI2000

Smart Vibration Sensor

寶元智慧振動感測器SVI-1000為目前市面上性價比最高之產品,體積精巧,有效節省裝置空間,並提供精確靈敏 的振動訊號偵測能力。搭配寶元EtherCAT通訊模組ETS-1000即可支援EtherCAT通訊協定,擁有高度擴充整合 彈性,方便使用者發展智慧機械功能。

振動感測器 時域功能說明

時域分析功能:

可看到當前機台的振動強度並且可以針對不同軸向設定G值上限,

在超過所設定的臨界值時(例如刀具斷裂、撞機等狀況發生時),

自動進行警報停機、紀錄等各種動作

※可自行記錄加工狀態下的最大振動值並自動設置警示值與臨界值等參數

頻域分析功能: 頻域圖可看到目前振動的頻率及強度分佈, 可協助伺服驅動器共振抑制及濾波時間等參數調整使用協助 ※最新版本已可自動提示主軸裝配上可能出現的問題,以及共振頻率估測

Smart Box應用與功能:

- 1. 客製化軟體面板:取代Fanuc模式旋鈕及部分實體面板
- 2. 透過RS232連結測量儀器,量測成品外徑判定加工品質
- 3. 機器人控制:控制滑軌機器人進行推料、夾取工件、

放置工件及機械手四軸向移動。

IFC搭配SCADA之應用

LNC SCADA -整合Fanuc、三菱、西門子

LNC

Modbus

為多數裝置廣泛使用的通訊協 定

■ FOCAS 針對與FANUC系列控制器通訊 的通訊協定

3	

Custom API
 針對與三菱M70/M80、M700/M800
 系列控制器的通訊協定

EtherCAT
 可連結大量符合EtherCAT協議
 之周邊設備

LNC SCADA CF卡 鏡像/備份

CFMaker備份還原

備份:

若要將CF卡進行備份,首先將CF卡插上電腦端並 且以<u>系統管理員權限開啟CFMaker</u>,開啟後點選 備份CF/SD卡的分頁,選擇欲備份的CF卡路徑以 及生成的檔案名稱,按下中間的Backup即可完成 備份。

還原: 若要將CF卡進行還原,首先將空白的CF卡插上 電腦端並且以<u>系統管理員權限開啟CFMaker</u>,開 啟後點選還原CF/SD卡的分頁,選擇欲還原的 的.img檔案,按下中間的Restore即可完成還原。

IFC軟體更新 USB/Filezilla更新

LNC

Step1. 將欲更新檔案解壓縮後,放入USB中。 將USB插上IFC,並點選系統設定->安裝函式庫。

Step2. 點選系統更新並按下確定。

Step1. \times 站台管理員 透過站台管理員中新增IFC 6850站台, 選擇欄位(S): 一般設定 進階設定 傳輸設定 字元集 □... 3 我的站台 並填寫連線IP、Port號以及帳號密碼。 協定(T): FTP - 檔案傳輸協定 \sim IFC 6850 連接埠(P): 2100 RI_LITE_QUI 主機(H): 172.23.11.100 RI_ST_QUI 允許的話就使用透過外顯式 TLS 的 FTP 加密(E): \sim RT ST QUI ■ 三部FTP 登入型式(L): 一般 \sim 使用者(U): root 密碼(W): Step2. 背景顏色(B): 無 ∨ 輸入完畢後按下連線,若參數輸入正 註解(M): 確及連線至IFC 6850。 新增站台(N) 新增資料夾(F) 新增書籖(M) 重新命名(R) 刪除(D) 複製(I) 連線(C) 確認(O) 取消

LNC

Filezilla軟體更新

Step4. 將更新包的所有文件上傳至更新資料 夾。

2022/3/22 下午 02:52	組態設定	1 KB
2022/3/22 下午 02:42	檔案	176 KB
2022/3/22 下午 12:08	組態設定	1 KB
2022/3/22 下午 02:30	SH 檔案	1 KB
2017/2/13 下午 06:06	檔案	1 KB
2022/3/22 下午 12:01	檔案	1 KB
	2022/3/22 下午 02:52 2022/3/22 下午 02:42 2022/3/22 下午 12:08 2022/3/22 下午 02:30 2017/2/13 下午 06:06 2022/3/22 下午 12:01	2022/3/22下午02:52組態設定2022/3/22下午02:42檔案2022/3/22下午12:08組態設定2022/3/22下午02:30SH 檔案2017/2/13下午06:06檔案2022/3/22下午12:01檔案

ŝ

ŝ

LNC

En		machines		2022/04/2 08:57:47	22			<u>A</u> 🚰
ſ	1.確認裝	置					 	
	裝上US	SB裝置征	炎 ,請按確	定按鈕				
	2.確認升約	級版本						
	3. 複製檔:	案]		 		
						 	 	100%
	4. 重新開	機						
^	系統 更新	安裝 函式庫						重啟 >

Step5. 將所有資料上傳到更新資料夾後· 將實體IFC設備重啟。

Step6. 重啟返回至Step3檢查更新資料夾路 徑中的檔案是否已經消失,若消失的 話表示已經完成燒錄。

